| | |
|---|---|
| | |
| | |


PIN2
PIN1
PIN3


PIN2
PIN1
PIN3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |


16
=125℃
=175℃
$I_F$ (A)
4
0
0
1
2
3
4
$V_F$ (V)


40
30
20
0
$T_j$=175℃
$T_j$=125℃
$T_j$=75℃
$T_j$=25℃
$T_j$=-55℃


TO-220AC
Dim
Min
Max
A
C
K
D
14.95
15.25
L
1.14
1.4
2.37
2.79
ensions in millimeters
Dim